

Liebe Mitglieder

Im Rahmen der Erneuerung der Sitzgelegenheiten auf unserer Anlage wurden neue Bänke aus heimischer Eiche gefertigt und aufgestellt. Als Naturprodukt zeichnet sich Eichenholz durch seine hohe Dauerhaftigkeit, seine charakteristische Struktur und seine individuelle Optik aus.

Die Bänke wurden mit Rubio Monocoat DuroGrit, einem hochwertigen, auf biologisch natürlicher Basis aufgebauten Schutzanstrich, behandelt.

In den vergangenen Wochen wurden wir aufgrund der aussergewöhnlich hohen Temperaturen von über 30 °C auf einzelne Veränderungen an den Bänken aufmerksam gemacht. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit den natürlichen Eigenschaften des Werkstoffes Holz.

Folgende Erscheinungen können temporär auftreten:

- Durch das natürliche Schwinden und Quellen des Eichenholzes können sich einzelne Spalten vergrössern oder neu sichtbar werden.
- Im Bereich solcher Spaltöffnungen können vereinzelt kleine, leicht aufstehende Holzkanten entstehen.
- Eichenholz enthält von Natur aus Gerbsäure Tannine. Bei extremer Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung kann diese punktuell an die Oberfläche treten und in Einzelfällen Flecken auf Kleidungsstücken verursachen.

Diese Erscheinungen stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern sind Ausdruck der natürlichen Eigenschaften von massivem Eichenholz unter aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen. Am 17. Juli 2026 wurden die betroffenen Stellen gemeinsam mit dem Hersteller der Bänke begutachtet. Dabei wurden folgende Massnahmen beschlossen:

- Nachschleifen sämtlicher aufstehender Holzkanten.
- Nachbearbeitung einzelner Bereiche insbesondere bei Aststellen, an denen der Schutzanstrich weniger stark in das Holz eingedrungen ist.
- Reinigung und gezielte Nachbehandlung der Stellen mit punktuell austretender Gerbsäure.
- Kontrolle und Behandlung aller neu installierten Bänke.

Die Arbeiten werden am 30.7.2026 ausgeführt. Nach Abschluss der Nachbehandlung stehen sämtliche Bänke nach drei Tagen uneingeschränkt zur Verfügung.

Sollten in seltenen Fällen durch punktuell austretende Gerbsäure Verfärbungen auf Kleidungsstücken entstehen, können diese in der Regel mit kaltem Wasser und einem handelsüblichen Feinwaschmittel oder Gallseife problemlos, entfernt werden. Bei hartnäckigeren Flecken empfiehlt sich die Behandlung mit einer milden Essiglösung Wasser/Essig oder – bei hellen Textilien – mit einer handelsüblichen Sauerstoffbleiche. Von der Verwendung von heissem Wasser sowie dem Trocknen im Wäschetrockner vor der Reinigung wird abgeraten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Wertschätzung für ein Naturmaterial, dessen besondere Eigenschaften jede Bank zu einem Unikat machen. Unser Ziel bleibt es, Ihnen langlebige, hochwertige und dem Charakter des Dolder Golf Club entsprechende Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüssen

Eure Sitzbankkommission und Initianten.